

EDLE RÄUME
REGENSBURG

ANLEITUNG
ZUR PFLEGE
& REINIGUNG
VON FUGENLOSEN
OBERFLÄCHEN

ANLEITUNG UND MERKBLATT

FÜR FUGENLOSE OBERFLÄCHEN

BESTELLUNG

Wir haben Reinigungs- und Pflegemittel im Sortiment

info@edleraeume.de
0941 | 899 678 - 35

Information

Unsere fugenlosen Oberflächen erreichen die endgültige Härte nach circa einem Monat.

Bodenflächen sind nach zwei Tagen vorsichtig begehbar. Unsere Oberflächen dürfen erst 6 Tage nach der letzten Oberflächenbehandlung mit Wasser in Berührung kommen.

Tipp:
Vermeiden Sie das ziehen von schweren Objekten auf fugenlosen Oberflächen! Bei Möbelstücken wie Stühlen, Tischen, Schränken, etc. müssen zwingend Filzgleiter untergelegt werden!

- ✗ **Keine harten Scheuerbürsten oder Schwämme zur Reinigung verwenden**
- ✗ **Keine schweren, scharfen oder harten Gegenstände über die Oberfläche ziehen**
- ✗ **Nicht direkt auf der Oberfläche schneiden**
- ✗ **Verunreinigungen nicht lange einwirken lassen**
- ✗ **Keine chemischen, aggressiven und säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden**
- ✗ **Keine schwere bzw. punktuelle Belastung auf die Oberfläche ausüben**
- → **Durch ausreichende Belüftung verbessern Sie die Trocknung der Oberfläche**